

Fuente de CAÑO GORDO

Lucena, Córdoba



Fuente Caño Gordo (M. López Chicano, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de CAÑO GORDO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Contadero, Lomas del Duque**

Municipio: **Lucena**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **363081.649** Y: **4138876.296** Huso: **30** Altitud: **407 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Capotas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Majuelo – Lomas del Duque**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza a unos 6 km al suroeste de Lucena. Se accede bien por la carretera CO-6220, antigua carretera de Lucena a Estepa y Lucena a Jauja. Desde Lucena tomaremos dirección a la Camila y la Colina de la Virgen. Pasada la cortijada del Contadero, como a 1,5 km, veremos un camino que se dirige al norte y una amplia extensión de terreno que hasta hace poco estuvo cultivada de vid. También hay un valle en cuyo fondo se encuentra la fuente, a la que accederemos siguiendo el camino mencionado; su posición viene marcada por un árbol de taraje.

La fuente, a veces muy cubierta de vegetación, presenta un pilastra de sección cuadrada y menos de 60 cm de altura; de ella surgen dos caños metálicos de distinto diámetro que vierten en una pequeña pileta de planta cuadrada situada al ras del suelo. A través de un canalillo de poca longitud vierte a un estanque cuadrado de unos 8 m de lado, y este a su vez lo hace al arroyo vecino mediante un rebaje en el pretil y un tubo metálico. El agua procede del relleno aluvial cuaternario depositado en el fondo del valle aguas arriba de la fuente. Aguas abajo continua el mismo relleno, recorrido por el arroyo, jalonado por algunos álamos y tarajes. El entorno está siendo sometido a cambios de uso del suelo y a la ampliación del camino, lo cual podría conllevar alteraciones del régimen hídrico del manantial.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

Aterramiento y destrucción por el desbordamiento del arroyo vecino

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Medio**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(07-03-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.