Fuente LA RATERA

Villanueva del Arzobispo, Jaén

Fuente La Ratera (J. Torres, marzo 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LA RATERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Gútar**

Municipio: **Villanueva del Arzobispo**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **502500.607** Y: **4228886.921** Huso: **30** Altitud: **615 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Gútar**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Ubeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Gútar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas** **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra al final de la calle principal de Gútar en la calle San Fernando. Se accede por una carril que parte de dicha calle a unos 100 m. de las últimas edificaciones.

En su día se utilizaba para riego y abastecimiento de agua de los vecinos de Gútar hasta que a causa de un sondeo en las proximidades el agua se enturbió y redujo su caudal. El agua era muy apreciada por la población y aunque en desuso sigue manando agua.

El paraje se considera de interés, entre otras cosas por el salto de agua del arroyo de Gútar que existe a la altura del manantial y la zona arbolada que lo rodea, aunque sus condiciones de conservación son pésimas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **En su día existió un bombeo y dos depósitos en desuso con capacidad aproximada de 65 m3. El estado de los depósitos es muy deficiente.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Datos capturados con la colaboración de Manuel Torres Rubio (Agente de Medio Ambiente), Ángel Luis Iglesias (administrador del geoportal idejaen.es) y D.Julio Requena, vecino del lugar.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Torres Manjón

(03-04-2012)

15 Mapas de localización

Río
Comporredondo
Cuevas de Ambr
Beas de Segura
Albercones
1015
Villanueva
el Arzobispo
Iznatoraf
0
5 Km



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.