

Fuente de las VIÑAS

Guajares, Los, Granada



Fuente de las Viñas (J. Rubia, abril 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las VIÑAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Güájar Fondón**

Municipio: **Guajares, Los**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **448611.379** Y: **4076546.163** Huso: **30** Altitud: **223 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río de la Toba**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se encuentra en el margen derecho de la carretera que accede a Güájar Fondón. En el día de la visita se encontraba seca como se aprecia en las fotografías.

En 1987 fué restaurada pero al poco tiempo el agua se perdió. En los años de intensa lluvia tampoco se llega a recuperar, si bien sale agua un poco más abajo por la carretera; desconozco la causa de porqué ocurrió esto, particularmente me inclino más bien a que algún derrumbamiento del terreno haya desviado o taponado el venero.

Lo que se aprecia como en todas partes son las tuberías de goma que captan sus aguas.

Se trataba de una fuente bien valorada por los vecinos, por ello se restauró, aunque debo señalar que desde que se comenzó a añadir abonos e insecticidas a los cultivos subtropicales, ya casi nadie bebía sus aguas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(03-04-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.