

Fuente del LOBO

Cañete la Real, Málaga



Fuente-pozo del Lobo (S. Rodríguez, abril 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del LOBO**

Otros nombres conocidos: **Pozo del Lobo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Monte Público de las Carboneras**

Municipio: **Cañete la Real**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **317695.465** Y: **4092329.32** Huso: **30** Altitud: **816 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cañete-Sur (060.041)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Monte de las Carboneras**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Esta fuente pública se localiza dentro del M.P. de las Carboneras en la linde con un enclavado de olivar que hay en el centro de dicho monte. Cuando llueve mucho el agua brota al exterior de la fuente y por su peso se llena una pequeña pileta para que puedan beber los animales.

Esta fuente o pozo como es conocida, se encuentra protegida con una pared de piedras y chapas de uralita. Gracias a los trabajos selvícolas que se están realizando en dicho monte, la fuente ha sido descubierta, ya que se encontraba enterrada entre la maleza.

A. Ventas añade que este año (2016) el pozo está seco aunque el año pasado (2015) tenía agua por las mismas fechas, de hecho. Ha sido arreglada aun más, si cabe, pues se ha vuelto a quitar toda la vegetación de alrededor, se ha arreglado el pozo, se ha instalado un cartel y hasta se ha colocado un banco para sentarse. (Ver fotos)

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Brocal

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Alta

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(03-05-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.