

Alberca Baja de la VENTA DE LA CEBADA

Guajares, Los, Granada



Alberca Baja (J. Rubia González, octubre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca Baja de la VENTA DE LA CEBADA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Guajares, Los**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **451868.224** Y: **4080894.011** Huso: **30** Altitud: **860 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Mina de la VENTA DE LA CEBADA**

4 Descripción

Se encuentra en la Venta de la Cebada, que fue importante en otros tiempos con algún cortijo cercano y el castillo de la Venta de la Cebada, actualmente todos abandonados.

El manantial que abastece a esta alberca está situado entre Güajar Faragüit y Pinos del Valle junto la vieja carretera GR-130. Tras el edificio en ruinas de la venta hay una alberca desde donde se distribuye el agua para regadío.

El agua procede de una mina cercana rodeada de vegetación, juncos y zarzas, dada la altura de los juncos y la vegetación es fácil suponer que mucha de esta agua se filtra por el subsuelo y da vida al entorno.

Su acceso es muy complicado, además la zona sufrió un incendio en los últimos años.

La zona y las instalaciones están muy abandonadas y da la sensación que solo hay un interés en reparar las tuberías de goma para el aprovechamiento del agua.

Mucha gente viene a buscar este agua para abastecimiento propio.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Abastecimiento de los cortijos cercanos

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(06-05-2012)

14 Mapas de localización



Vista panorámica desde el manantial (J. Rubia, mayo 2012)



Venta de la Cebada (J. Rubia González, octubre 2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.