

EL CHORRITO

Almendro, El, Huelva



Fuente de El Chorrito (Huelvapedía-marijalmendro, agosto 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **EL CHORRITO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Almendro, El**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **653031.562** Y: **4152758.001** Huso: **29** Altitud: **240 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Piedras**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo Vulcano - sedimentario (lavas, piroclastos)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente existe desde antaño en El Almendo y las gentes del pueblo usaban este agua para beber e incluso para asearse ya que antiguamente las casas no tenían grifos. Se encuentra en la intersección de la calle Duque con la Avda Puebla Guzmán muy cerca de la calle de los Manantiales.

Una de sus virtudes es que sale de la fuente muy fresquita y no hacía falta meterla en el frigorífico.

Hoy en día "El Chorruto" en si no existe pero sigue quedando el pozo que hubo que taparlo para que la gente no arrojaran basuras en el mismo.

Se trata de un manantial y actualmente no es apta para el consumo humano.

5 Instalaciones asociadas

Área recreativa

Pozo de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Zona ajardinada y bancos para sentarse.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

Wikanda - Huelvapedía

(04-06-2012)

14 Mapas de localización



Interior y profundidad del pozo (A. Ventas, junio 2018)



Foto de época de la zona del Chorrillo (obtenida de Wikanda- Huelvapedía)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.