

## Fuente de PINTO

Vejer de la Frontera, Cádiz



*Fuente del Pinto (J. I. de Arcos, junio 2012)*

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de PINTO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Barca de Vejer**

Municipio: **Vejer de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **234290.67** Y: **4016211.822** Huso: **30** Altitud: **8 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Barbate**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Barbate**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Vejer-Barbate (050.070)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

### 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de Vejer**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas  
Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Junto a la cuneta de la carretera muy próxima a la venta de Pinto (de ahí la denominación que le hemos dado) que se encuentra en la Barca de Vejer.

Modesta fuente situada en el contacto entre las calcarenitas de la mesa de Vejer y el aluvial del río Barbate.

La fuente está protegida por una alcubilla de factura popular desarrollada sobre una planta cuadrada. Las aguas manantes salen por la base de la construcción a un modesto registro exterior.

A su lado están los restos arruinados de una serie de pilas-lavaderos al aire libre. De manera testimonial las aguas son aprovechadas para un pequeño huerto a la orilla del río.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

### 7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 12 Valoración general


**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández-Palacios Carmona (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente)

(11-06-2012)

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.