Nacimiento del CORTIJO DE LAS PILAS

Ronda, Málaga

Abrevadero del Cortijo de Las Pilas (S. Rodríguez, junio 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento del CORTIJO DE LAS PILAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Las Pilas**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **318361.372** Y: **4078276.292** Huso: **30** Altitud: **765 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla (060.043)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (zec: Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de los Merinos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Este nacimiento se localiza dentro de la propiedad privada del cortijo de Las Pilas a escasos metros del caserio. Se accede por la Carretera de Ronda - Campillos y antes de llegar al "Puerto del Saltillo" tomamos el camino rural de la derecha y a 3,5 Km. ya estamos en dicho cortijo. En realidad son dos surgencias de agua independientes cercanas una de la otra y que ambas se encuentran protegidas. Sus aguas están canalizadas a una aljibe y abastece a dicho cortijo. Un poco más abajo se encuentra el abrevadero de unos 15 m. de largo con 7 pilas adosadas y labradas en piedra, 5 rectangulares y 2 redondas. También hay una alberca en deshuso.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y J. Guzmán

(15-06-2012)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.