

Pozo de GALLARDO

Benalup-Casas Viejas, Cádiz



Pozo-manantial de Gallardo (M. Limón Andamoyo, junio 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de GALLARDO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cermeño**

Municipio: **Benalup-Casas Viejas**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **253407.817** Y: **4024030.776** Huso: **30** Altitud: **105 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Barbate**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Gallardo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aluvial de Barbate (05.62)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Momia**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El pozo-manantial de Gallardo está situado en Sierra Momia. A la zona se accede por la carretera que desde Benalup-Casas Viejas se dirige al Embalse del Barbate. Luego, hay que dejar el coche a un lado de la carretera y andar por la Colada del Cermeño hacia un coto privado de caza donde se encuentran las ruinas del Cortijo de Gallardo y el pozo-manantial.

El manantial está rodeado de un brocal con una abertura donde sale el agua que brota continuamente. El agua pasa por dos pequeños estanques contruidos a unos dos metros de distancia y luego continua ladera abajo unos 100 m. hasta el arroyo Gallardo.

Se encuentra en completo estado de abandono y las zarzas comienzan a invadirlo.

5 Instalaciones asociadas

Brocal de pozo

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono e invasión de vegetación

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(06-07-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.