

FUENTE TORRUBIAS

Belalcázar, Córdoba



Fuente Torrumbias (A. López Monge, julio 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE TORRUBIAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Belalcázar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **313272.581** Y: **4270550.007** Huso: **30** Altitud: **510 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Zújar-Guadalmaz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Los Pedroches (041.013)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Manantial que alimenta la denominada Cañada de las Monjas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente de Torrubias un kilómetro más arriba del monasterio, se encuentra en la cañada del mismo nombre que desagua en la de Santa Clara.

Consta de un pequeño pozo desprotegido de brocal y tiene el desgaste de las piedras que lo recubren por señas de antigüedad. Su agua sale a la superficie durante algunos meses del año.

Se dice que la fuente tenía una fanega de tierra para descansadero de los rebaños que transitaban por la vía pecuaria de la Mesta que desde la Colada pasaba por Santa Clara (esta vía pecuaria conserva como testigo de su primitiva anchura, la que está comprendida entre las paredes que cercan la huerta llamada de Las Copelas y la opuesta de Juaquinillo, actualmente se ha construido un parque merendero).

En este descansadero de Torrubias se hizo otro pozo a finales de los años cincuenta para dar agua al ganado en verano, dicho pozo es conocido con el nombre de pozo del Sindicato o pozo de los Álamos por la alameda que lo rodea.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Más información sobre las fuentes de Belalcázar en:

<http://belalcazar-cordoba.blogspot.com.es/2012/09/fuentes-acuiferos-canadas-y-arroyos-mas.html>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media


14 Nombre del autor/es de la ficha

A. López Monge

(09-07-2012)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.