

Fuente de MAJADAHONDA

Saucejo, El, Sevilla



Fuente de Majadahonda

(conservacionfuentessaucejo.blogspot.com.es/2010_05_01_archive.html, septiembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de MAJADAHONDA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Majadahonda**

Municipio: **Saucejo, El**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **312918.223** Y: **4103410.118** Huso: **30** Altitud: **541 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pocos son los escritos e imágenes que tenemos de esta fuente, que ya no existe como tal. Se situaba en la Antigua aldea de Majadahonda, más conocida por los saucejeños como "Majonda", ahora este lugar es una cortijada. La cortijada se encuentra a 1 km aproximado de El Saucejo en la salida hacia la carretera de Algámitas y Villanueva de San Juan.

Hoy en día solo quedan los restos de lo que fue el frontal de la fuente, una humilde pared de piedra, por lo que se puede ver, han hecho un boquete con una máquina excavadora para ver si encontraban algo más. Solo podemos constatar la existencia de un pequeña alberca, la cual se administraba del agua sobrante de esta fuente, según testimonios de los lugareños.

Desde este lugar lamentamos el estado de lo que un día fue una fuente, y culpamos directamente a las administraciones por no conservar estos manantiales y dar vía libre para hacer lo que deseen a los propietarios de los terrenos colindantes.

A. Ventas añade que se trata de una fuente que ya no existe como tal. Preguntando a un agricultor de la zona, que recogía patatas apenas unas decenas de metros de la alberca, me indica que hace muchos años, más de 50 años seguramente (incluso más), hubo una pequeña fuente junto al carril de acceso. No sabe explicarme muy bien qué paso con ella, quizás pudiera ocurrir que se taponara o dejara de brotar agua. Parece que entonces excavaron en el cerro, apenas unos 20 m más delante de donde se suponía que estaba, unos 8 m en profundidad a base de pico y pala para buscar el acuífero o la surgencia y, lograron dar con ella, encauzando el agua mediante un caño hasta la alberca que se sitúa unos metros más abajo y de la que, en la actualidad, Junio de 2017, sale un pequeño reguero de agua que, según parece, en épocas normales de lluvia, es de mayor caudal, al menos 3 veces mayor.

Según me indica el agricultor, antaño ésta era un agua recomendada por los médicos del lugar como medicinal, debido a la buena calidad de la misma.

En los últimos años ha descendido bastante el flujo pero, teniendo en cuenta que este 2017 es un año terriblemente seco, parece que es una surgencia que no se seca nunca, al menos, el agricultor, que ha vivido allí siempre, y cuenta con más de 70 años, no lo ha visto antes seco.

De esa fuente se abastece todas las personas y huertas de la Aldea de Majadahonda, aunque ignoro si es tomada de la alberca o directamente de las conducciones que hicieron tras desaparecer la fuente original, que ahora no puede siquiera dar una zona aproximada de dónde pudo estar localizada, salvo que alguien de allí mostrara el lugar directamente (el agricultor se marchaba y solo pudo decirme que estaba a pie del carril).

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Otra información

Información obtenida de "Ateneo Andaluz Carlos Cano de El Saucejo".

(http://conservacionfuentessaucejo.blogspot.com.es/2010_05_01_archive.html, septiembre 2010)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. B. Sánchez González

(16-07-2012)

15 Mapas de localización



Alberca (A. Ventas, junio 2017)



Alberca (A. Ventas, junio 2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.