

Fuente del REY

Teba, Málaga



Fuente del Rey (S. Rodríguez, julio 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del REY**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cañada del Rey - Cerro Ardite**

Municipio: **Teba**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **321654.522** Y: **4094815.288** Huso: **30** Altitud: **638 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cañete Sur (060.041)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierras de Cañete la Real y Almargen**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente rural se localiza en el paraje conocido como la Cañada del Rey entre el cerro de Ardite y la Sierra de Cañete la Real y Almargen. Esta surgencia de agua tiene asociado un pequeño abrevadero de unos 4 m. de largo donde la fauna silvestre presente en el lugar puede saciar su sed. Su acceso lo tiene por la carretera rural que desde Cañete la Real nos conduce a Teba y luego tomamos el desvío de la izquierda para Nina Alta o por el contrario tomamos la carretera rural que desde Almargen nos conduce a Teba y luego tomamos el desvío de la derecha para Nina Baja.

A. Ventas añade que actualmente, la fuente está seca porque tiene una pérdida importante de agua que apenas le sirve para remojar el fondo de la pila y solo en su zona inicial. El agua se desparrama por la base y termina por encharcarse, creando un pequeño lodazal, unos metros más abajo, en el campo de labor alledaño (está arado). (ver fotos)

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Los autores de esta ficha quieren hacer constar que han tenido conocimiento de la existencia de esta fuente a través del visor SIGPAC de la página web del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

También quieren dar las gracias a D. Pedro Arroyo Lebrón, que es la persona presente en las fotos, por enseñarnos el lugar exacto donde se ubica esta fuente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(19-07-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.