

Fuente del CHORRILLO

Priego de Córdoba, Córdoba



Fuente del Chorrillo (B Montes, julio 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CHORRILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Paredejas**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **400202.834** Y: **4143801.094** Huso: **30** Altitud: **674 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río del Chorrillo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Albayate - Chanzas (05.37)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Albayate**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada en las proximidades de la aldea de Las Paredejas en el término municipal de Priego de Córdoba. Aparece a unos 300 m en el lado inferior de la carretera A-340 a la altura del cortijo San Antonio y Casería Linares.

Está formada por un pequeña pileta y un cañito de tubo de cobre que sale de una arqueta protegida de un muro de obra de reciente construcción y que también sostiene el terraplén y donde mana el verdadero manantial canalizado por dos tejas árabes. Unos 10 m más abajo aparece un sondeo cuya finalidad era proporcionar agua a la aldea de Las Paredejas, actualmente en desuso.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Merendero con bancos y mesa de hormigón.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

B. Montes Pérez

(23-07-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.