

Fuente de TRIANA

Casariche, Sevilla



Fuente de Triana (historiadecasariche.blogspot.com)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de TRIANA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Casariche**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **343805.577** Y: **4129080.664** Huso: **30** Altitud: **290 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Yeguas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra y mioceno de Estepa (05.43)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta fuente está situada en la Plaza de Cuba en el barrio de Triana, muy cerca del puente sobre el río Yeguas y es totalmente accesible. se encuentra adosada a una casa, donde hace años existió un bar. Posee una pila y frontal de piedra rematado por una cruz y desde los años 40 con un tejadillo sostenido por columnas de hierro. La pila ha sido sustituida por la actual. También existieron unos lavaderos asociados a la fuente hoy día desaparecidos.

Antiguamente era usada por los vecinos de la localidad para la recogida de agua para las casas que aún no disponían de ella, así como para dar de beber a los animales.

Actualmente se mantiene prácticamente intacta y en muy buen estado de conservación.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Abastecimiento doméstico

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

Wikanda - Sevillapedia (Guadalinfo Casariche)

(27-07-2012)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.