

El FONTANAL

Lebrija, Sevilla



El Fontanal (www.colegioelrecreo.com, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **El FONTANAL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Junto a la Ermita de San Benito**

Municipio: **Lebrija**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **761471.412** Y: **4092237.493** Huso: **29** Altitud: **24 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir hasta su desembocadura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Lebrija (05.52)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada en el barrio de Pozo Nuevo, en la bajada del cerro junto a la ermita de San Benito, a unos 2 km del pueblo. El Fontanal surte de agua potable a Lebrija desde tiempos inmemorables, el primer dato lo fechamos en 1478 en el que se ordenó que se abriera una fuente para abastecer de agua potable al término de Lebrija de donde se traía con carretones y bestias, ocasionando un gran costo para el pueblo.

En el verano de 1724 hubo una gran escasez de agua y se mandó construir una alcoba y recoger el agua de un manantial existente.

Existen en la localidad otros manantiales naturales entre los que destaca el pozo del Alamillo.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alcuba

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La alcubilla tenía 4 arcos abiertos en sus costados, por donde los vecinos tomaban el agua sumergiendo las vasijas, pero con el inconveniente que dejaban en ella toda clase de suciedad, por lo que en 1842 se ordenó tapar los arcos y poner grifos. Tiene asociado un abrevadero de unos 20 m de largo.

Otra información

Según añade A. Ventas, desde primeros de la década de 2020, el ayuntamiento está realizando actuaciones sobre la zona con una restauración importante, puede verse el estado más reciente en el siguiente vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=qUTPlzS2QsQ>

También podemos ver este otro video antes de la restauración (23 de agosto de 2020) en este enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=C1cW0-v3cdw>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

V. Ribera

(23-07-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.