

Fuentecilla del SEGUNDO PUENTE DE LA CERRADA DE ELÍAS

Santiago-Pontones, Jaén



Fuentecilla del segundo puente de la Cerrada de Elías (L. Cano Cavanillas, agosto 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuentecilla del SEGUNDO PUENTE DE LA CERRADA DE ELÍAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Rio Borosa**

Municipio: **Santiago-Pontones**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **514294.649** Y: **4205229.448** Huso: **30** Altitud: **770 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **El Tranco**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Borosa**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada-Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Calarejo de los Villares**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Se localiza en el mismo sendero de la Cerrada de Elías. Recorriendo este sendero río arriba y unos metros tras pasar el segundo puente peatonal, se encuentra una pequeña surgencia sin ninguna instalación ni obra, pero que siempre lo he encontrado manando agua. Quizás al estar muy próximas las fuentes de la Cerrada de Elías al otro lado del río, a esta no se le ha dado importancia.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados (Como todo el Río Borosa, sufre muchísima afluencia de visitantes, con los riesgos que eso conlleva)

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usa Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(23-08-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.