

Fuente del RÍO

Cortes de la Frontera, Málaga



Fuente del Río (S. Rodríguez, agosto 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del RÍO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Monte Público El Robledal (Majada de Loberos)**

Municipio: **Cortes de la Frontera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **283009.179** Y: **4046196.023** Huso: **30** Altitud: **495 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de los Alcornocales, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Esta surgencia terriza de agua se localiza a escasos metros de las ruinas de la casa conocida como "Casa de Pontoco" junto a la base de un gran ejemplar de alcornoque. Desde la Estación de Gaucín o Barriada de El Colmenar tenemos que tomar la pista forestal que sale a nuestra izquierda en el puerto Zurera o también conocido como Puerto Zarco. Cuando ya pasamos el paso canadiense y penetramos en la zona de la majada de loberos, a escasos metros más adelante, ya podemos observar esta surgencia, que al igual que otras del entorno, tienen un marcado color y sabor ferruginoso.

5 Instalaciones asociadas

Caseta de captación y protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

M. Limón añade que en su visita a primeros de marzo de 2016 la fuente ha sido restaurada y ahora cuenta con una arqueta de captación y protección (ver fotos).

También han construido un pilar (Fuente Pontoco) que se abastece de ella.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y J. Fernández

(27-08-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.