

Fuente de LA ZARZA

Villanueva del Duque, Córdoba



Entorno de la Fuente de la Zarza. (D. Gómez, agosto 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LA ZARZA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de La Zarza**

Municipio: **Villanueva del Duque**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **324150.374** Y: **4251653.01** Huso: **30** Altitud: **555 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Zújar-Guadalmaz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Lanchar**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Los Pedroches (041.013)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Fuente situada al este de la población de Villanueva del Duque, en las proximidades del cauce del arroyo Lanchar al Norte de las tierras comunales de la Dehesa Boyal, en el camino del Castillete.

Se accede desde la calle Ronda Cerrillo, partiendo de la conocida como Cruz de la Dehesa, por el camino de Lavaderos, por el que se recorren unos 700 m desde la citada cruz. Llegados a este punto, aparece una bifurcación del camino, que consiste en el inicio del camino del Castillete, hacia la izquierda del de los Lavaderos. Tomamos este desvío a la izquierda, cruzamos el arroyo Lanchar y a unos 200 m encontraremos la fuente en el borde derecho del camino.

La fuente presenta un vano sin brocal de forma rectangular (240 x 100 cm.) bordeado por cuatro piedras de granito de 30 cm de ancho. En el centro de una solera empedrada con piedras de granito y pizarra de forma poligonal que supone una superficie total de 600 x 450 cm. que servía para que no apareciera vegetación en el entorno del hueco de la fuente y se evitara la formación de barro y suciedad en sus proximidades.

Actualmente el hueco de la fuente se encuentra sellado parcialmente por una construcción reciente de cemento que elimina de forma directa el peligro de caídas a la fuente.

Hasta hace dos o tres años junto a la fuente se situaban 4 pilas de granito para lavar la ropa que históricamente fueron usadas como lavaderos públicos del municipio. En la actualidad tan solo queda parte de la pared y las agujas graníticas que delimitaban la zona de lavaderos y ofrecían la base para una antigua techumbre o sombrero.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

D. Gómez y R. Ruz

(29-08-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.