

FUENTE UTRERA

Adra, Almería



Fuente Utrera (J. Martín, agosto 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE UTRERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Trebolar**

Municipio: **Adra**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **489515.009** Y: **4069735.955** Huso: **30** Altitud: **548 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Contraviesa**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente situada en el Trebolar, a unos 50 m por encima de la carretera local en el barranco próximo a la ermita de El Patio. Se accede desde la N 340, en las proximidades de la Alcazaba sale una carretera local en dirección al Trebolar–Gurrías.

J. Rubia (01/11/2016) añade que según D. Sebastián Cano secretario de la comunidad de vecinos, la mencionada fuente es una mina o galería que está cubierta. Es totalmente privada si bien no está cerrado el paso. Los vecinos perdieron el derecho de uso de este agua al haber cambiado de propietario. Su acceso es a pie por la rambla, es complicado ver el caño, este está cubierto por tablas y plásticos. El agua es recogida en su totalidad por los propietarios de la finca. Su uso medioambiental prácticamente no existe.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Martín y M. Medina

(22-09-2012)

14 Mapas de localización



Fuente Utrera, la llegada del agua a la alberca (J. Rubia González, noviembre 2016)



Fuente Utrera (J. Rubia González, noviembre 2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.