

Chorrito de LOS MARINES

Gaucín, Málaga



Chorrito de Los Marines (S. Rodríguez, septiembre 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Chorrito de LOS MARINES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Los Marines (Ctra. Gaucín - San Roque)**

Municipio: **Gaucín**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **287592.742** Y: **4041816.622** Huso: **30** Altitud: **320 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (Zec: Valle del río Genal) y Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Cuando circulamos por la carretera A-405 que desde Gaucín nos conduce a San Roque (Cádiz) nos dejaremos a nuestra izquierda la fuente con su alberca de la "Almuña", una vez pasado el cruce de la Estación de Gaucín. Un poco más abajo nos encontraremos, a la derecha, una antigua casa de peones camineros y justo por debajo se encuentra el cortijo de "Los Marines". Esta surgencia de agua se encuentra entubada hasta unos 500 m. más abajo de donde se encuentra la alberca circular, la cual se encuentra rodeada en una curva por la carretera antes mencionada.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Los autores de esta ficha quieren dar las gracias a D. Andrés Bautista (persona de la foto) que ha trabajado en la Administración Forestal toda su vida y que en la actualidad se encuentra jubilado y que nos ha acompañado tan amablemente en la visita a esta surgencia de agua.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y R. Orozco

(22-09-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.