

Pilar del CHIRINGOTE

Navas de San Juan, Jaén



Pilar del Chiringote (chiringote.mforos.com, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del CHIRINGOTE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino de la Cruz**

Municipio: **Navas de San Juan**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **471898.396** Y: **4225899.384** Huso: **30** Altitud: **640 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra al principio del Camino de la Cruz nos a la derecha, se trata de un pilar cuya función fue la de abrevadero para el ganado.

En la actualidad tiene poco caudal solo un hilo de agua sale por su caño, solo se recupera en años lluviosos.

Esta fuente, llamada antiguamente como la del Llano del Hospital, se suele limpiar y arreglar cuando llega la romería, en cambio durante todo el año su estado deja mucho que desear, se observan pintadas, exceso de maleza, basura, etc.

Parte de la información ha sido obtenida de chiringote.mforos.com

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media


13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños

(27-11-2012)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.