

# Pozo de LAS SALINAS

Jódar, Jaén



*Pozo de las Salinas. (J. M. Díaz López, octubre 2012)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de LAS SALINAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Entrecerros**

Municipio: **Jódar**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **472190.66** Y: **4188282.92** Huso: **30** Altitud: **587 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Los Entrecerros**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

### 4 Descripción

Se trata de un pozo "artesiano" de una profundidad aproximada de tres metros. Este se encuentra en el paraje de Los Entrecerros y pertenece al Cortijo de Las Salinas. Para llegar hasta el mismo debemos tomar el camino de Palomares, desde Jódar y seguidamente el cruce al cortijo de Las Salinas. El Pozo se ubica en la vertiente de solana de los Cerros, en el oripié de los mismos.

En los años muy lluviosos, como el 2009, el agua llegaba cerca del borde, pero sin llegar a rebosar. Me cuentan sus propietarios que hace muchos años si que salía el agua por la boca, pero al menos en los últimos 20 años no la han visto rebosar.

### 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Regadío

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

### 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración general


Media


## 13 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Díaz López

(11-12-2012)

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.