

Fuente de la VIÑA DE CHAVES

Ubrique, Cádiz



La fuente entre una higuera y un olivo (M. Cabello, enero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la VIÑA DE CHAVES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cerro Mulera**

Municipio: **Ubrique**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **280155.221** Y: **4060752.493** Huso: **30** Altitud: **324 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental de Mediterráneo)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Mulera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente de la Viña de Chaves está en Ubrique, en la finca del mismo nombre, una antigua viña junto a la "Pasá" del Portugués. Para acceder a la finca hay que coger la carretera de Ubrique al pantano por el antiguo matadero, cruzar el puente del Matadero y continuar el camino unos 200 m. La fuente se encuentra cerca de la antigua zona de viñas, curiosamente entre una higuera y un olivo. Está muy deteriorada, los animales han roto su estructura y se sale del antiguo pocito, manando directamente hasta un arroyuelo que va al río Ubrique.

La fuente más cercana es el Tollo del Laja, aunque en la zona existen bastantes surgencias.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

A pesar de no estar cuidada, nos ha llamado la atención que han crecido una higuera y un olivo casi desde dentro de la surgencia, los dueños de la finca dicen que la higuera es realmente espectacular.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general


Baja


14 Nombre del autor/es de la ficha

M. Cabello y E. Cabello

(08-01-2013)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.