Manantial ALLÁ DE CARAS

Guajares, Los, Granada

Manantial y alberca Allá de Caras (J. Rubia, enero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial ALLÁ DE CARAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Guajares, Los**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **447761.371** Y: **4077062.162** Huso: **30** Altitud: **285 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Los Guájares (060.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Chaparral**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Para llegar a este manantial debemos cruzar el puente sobre el río La Toba o de la Sangre que nos lleva hacia el Castillejo (antigua ruina medieval) y nos encontramos con la Fuente Santa; si seguimos un poco más arriba llegamos a la Fuente denominada Allá de Caras y si continuamos subiendo por el segundo desvío tomando la senda de la izquierda hacia el sur, se llega a este manantial.

Tiene asociada una alberca que en el momento de la visita estaba llena de ramas de olivos y otros árboles arrastrados por el fuerte viento existente (supongo esto será circunstancial); Por la derecha llega a esta alberca agua mediante una tubería de goma agua desde el río de la Toba, Al fondo de la alberca cae agua del manantial y mediante una canalización de cemento y ladrillos llega el agua que mana de una pequeña gruta de no más de un metro de profundidad.

Según cuentan los lugareños el manantial nunca se ha secado, ahora bien, es de suponer que al traer agua del río el caudal se verá mermado de manera considerable en veranos secos.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono....

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(26-01-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.