

Fuente del CORNOCALEJO

Nerja, Málaga



Fuente del Cornocalejo (A. Vela Torres, junio 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORNOCALEJO**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Cortijo del Cornocalejo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Cornocalejo**

Municipio: **Nerja**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **428534.046** Y: **4072781.121** Huso: **30** Altitud: **980 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Verde**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Almijara (060.024)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación se inicia en Nerja, de donde saldremos por la N-340 en dirección a Granada; más adelante la abandonaremos para seguir por la pista asfaltada que lleva a los Cortijo del Nacimiento, en la cabecera del río de la Miel. Un poco antes del final, bajo un tendido de alta tensión, comienza el sendero que nos llevará a las ruinas del Cortijo del Cornocalejo. El manantial se encuentra a unos 200 m de distancia por encima del cortijo en la subida al pico de la Cabeza del Caballo. El acceso es duro dada la dificultad de la subida donde encontramos tramos con abundante matorral que nos entorpece el camino.

El agua brota bajo unas rocas y es conducida a un gran pilón-abrevadero de 5 m de longitud que, por un aliviadero, vierte a una pileta semicircular. Los sobrantes derraman en la cañada aledaña pues, en la actualidad, el manantial está abandonado y sus caudales carecen de aprovechamiento.

Cuando el cortijo estaba habitado, una parte del agua era dirigida a una alberca desde la que se regaban varias parcelas dispuestas en terrazas. Otra porción de esos caudales se conducían al pilar del cortijo, para uso de sus moradores.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento al cortijo, fauna silvestre y senderismo

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Acceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. B. Sánchez González, A. Vela Torres y J. M. Ramos González
(31-01-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.