

Abrevadero del CORTIJO DE PERALTA

Ronda, Málaga



Nacimiento del Cortijo de Peralta (S. Rodríguez, enero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Abrevadero del CORTIJO DE PERALTA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Peralta**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **304299.474** Y: **4074569.479** Huso: **30** Altitud: **832 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Setenil - Montecorto (050.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Las Salinas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Este abrevadero con sus nueve pilas labradas en piedra se encuentra dentro de la propiedad privada del Cortijo de Peralta a mitad de camino entre el cortijo y la majada del ganado.

Cuando llega el estío el caudal suele secarse o mengua mucho. Dentro de la misma propiedad, pero justo al otro lado del cordel (V.P.) se encuentra el Nacimiento de Peralta, surgencia que no se seca durante el verano y que es la más alta dentro de la cuenca del río de la Peña o de Setenil, que luego aguas abajo se adentra en tierras gaditanas.

También podemos destacar otro abrevadero dentro de esta misma propiedad y que se encuentra cerca de las ruinas del cortijo de la Huertezuela.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(05-02-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.