

Fuente de las BAÑAS III

Yunquera, Málaga



Fuente de las Bañas III (A. Vela Torres, enero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las BAÑAS III**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Yunquera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **328442.244** Y: **4064308.032** Huso: **30** Altitud: **540 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación la iniciaremos en el paraje de Los Arbolitos, situado a las afueras de Yunquera, en el que se localizan el campo de fútbol y el camping de la localidad; de aquí partiremos hacia la ermita de Porticate. Al cabo de 3,5 km. nos desviamos a la izquierda por un carril descendente que vadea, a los 500 m., el arroyo de los Zarzalones; algo más adelante, en la siguiente bifurcación, continuamos a la izquierda por el Camino de Tapia. A los tres kilómetros llegamos a otro cruce, en el que tomamos el ramal de la izquierda, dejamos atrás un cortijo en ruinas e iniciamos un descenso que nos llevará a una casa de campo en la que se encuentra el manantial que vamos a describir.

Para llegar al nacimiento hemos de cruzar la propiedad, siempre con permiso, y dirigirnos a la parte trasera de la vivienda, donde da comienzo el corto sendero que nos conducirá al manantial; éste brota en medio de la cañada, protegido por una arqueta de hormigón. Originariamente, el caudal surgente se acumulaba en una pequeña poza creada con un murete pero, como el volumen almacenado no debía ser muy grande, más tarde se construyó un segundo muro algunos metros más abajo.

De aquí parte una tubería que baja por el monte y se dirige a una alberca, de la que parten acequias que riegan varios huertos; una gruesa tubería conduce parte de este caudal, cruzando una cañada, a una segunda alberca, desde la que se riega otro conjunto de huertos.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(12-01-2013)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.