Pilar de la VENTA DE LAS ERAS VIEJAS

Algodonales, Cádiz

Pilar de la Venta de las Eras Viejas (J. M. Amarillo, abril 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de la VENTA DE LAS ERAS VIEJAS**

Otros nombres conocidos: **Pilar de la Venta, Fuente del Puerto de Las Palmas**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Madrigueras**

Municipio: **Algodonales**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **281398.311** Y: **4081115.561** Huso: **30** Altitud: **353 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Peñón de los Toros (Sierra de Grazalema)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas** **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El pilar se sitúa junto a la vereda de Madrigueras y muy cerca de la cañada de Los Puertos a Ronda. Se accede al lugar con facilidad desde la carretera local CA-8102, en el cruce de Las Casas.

Se trata de un gran pilar compuesto por un frontispicio en estado aceptable en el que se mantiene un caño labrado en roca y un largo abrevadero alto para animales de buen porte y dos más pequeños y bajos muy deteriorados. Detrás del frontispicio crece una gran higuera y, a su vez, tras ella, avanza una acequia sin uso y apenas visible unos 200 m hasta una zona poblada de zarzas, chopos y juncos donde se supone estuvo el manantial y lugar de captación que lograba mantener la aportación de agua.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Fuente abandonada por haberse dejado de usar la aportación del arroyo y su posible manantial, acentuado por las construcciones cercanas dotadas de huertos con pozos y la construcción del actual carril de acceso a la carretera.

Para más información visitar los siguientes enlaces:

http://senderismotercertiempo.blogspot.com/2022/04/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada.html

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada-de-los-puertos-a-ronda-100807198

Ficha actualizada en abril 2022 por P. Sánchez Gil

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Amarillo Vargas

(11-03-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.