

Manantial de LAS FUENTEZUELAS

Jaén, Jaén



Manantial en Las Fuentezuelas (J. A. Palomino León, marzo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de LAS FUENTEZUELAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Fuentezuelas**

Municipio: **Jaén**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **428758.46** Y: **4181815.38** Huso: **30** Altitud: **550 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Jaén (05.17)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

En el barrio de Las Fuentezuelas, zona muy abundante en pequeñas surgencias y rezumes se puede encontrar este rezume de agua situado junto al aparcamiento del supermercado Lidl, situado en la calle Fuente del Serbo.

El agua surge en un pequeño chorro y también por todo el muro como se puede apreciar en las fotos. En la parcela que hay justo encima se observan gran cantidad de vegetación (cañas).

El agua no tiene ningún aprovechamiento y cae al alcantarillado.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **No existe instalación ninguna por ser un aparcamiento, pero justo a un lado hay una extensa zona ajardinada por lo que quizás se podría haber aprovechado para dichos jardines.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Bacteriológica)

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(14-03-2013)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.