

Fuente del PEZ

Peñaflor, Sevilla



Fuente del Pez (J. M. Parias Cervera, mayo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PEZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de la Fuente del Pez**

Municipio: **Peñaflor**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **286551.87** Y: **4179070.31** Huso: **30** Altitud: **120 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Retortillo al Huesna**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Gerena-Posadas (05.49)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de León**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Conocida fuente que aparece indicada en la toponimia de la cartografía tradicional. En la carretera local que conecta, por el interior, la Ermita de Setefilla con Peñaflor.

En la actualidad se reduce a un pozo abierto de diámetro grande (unos 4 m) en una leve depresión en medio de una zona llana correspondiente a terrazas del Guadalquivir de su margen derecha. El entorno corresponde a cultivos.

Según testimonio de gente del lugar antaño era un manantial muy caudaloso. En la actualidad aparece como pozo manante (según estaciones y pluviometría) y sus aguas son aprovechadas para uso rural y riego.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Se ubica próximo al contacto de la terraza con el piedemonte de la sierra de León en donde aparecen calizas miocenas.

Otra información

Según nos comunica J.M. Parias Cervera, la fuente debió ser importante pues todo el paraje se conoce con su nombre.

Cuando era niño recuerda que era el punto de agua potable del que se aprovisionaban los cortijos de los alrededores. La gente acudí-a con burros o mulos con cántaras de barro a aprovisionarse de agua para varios dí-as.

La fuente consistí-a en el brocal del pozo, aun existente, que estaba lleno de peces, principalmente barbos, y tenía un agua muy limpia y fresca. En la puerta de la fuente había siempre colgada una lata para que todo el que quisiera pudiera beber.

En el entorno había como una pequeña laguna con mucha vegetación y bastante agua, no era muy profunda pero siempre tenía abundante agua, y tanto allí- como en el pilar que había contiguo era donde bebí-a el ganado, que era la principal función de la fuente. Por aquella época, todavía, había por la zona mucho ganado, además del que venía en verano para aprovechar los rastrojos. De hecho el carril que lleva a la fuente desde la carretera es una vereda de carne.

En esa época nuestro abuelo la mantenía limpia y blanqueada todo el año, aunque no fuera suya, él se ocupaba del mantenimiento. Hoy en día se encuentra muy deteriorada, además está, casi siempre seca, tanto la pequeña laguna como la fuente en sí-, seguramente se debe a la cantidad de pozos que se hicieron por la zona que seguro afectan al acuífero.

Este año 2013, largo de lluvia (1.017 L/m²), hasta el momento) ha vuelto a manar.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Cano Jiménez y J. M. Fernández-Palacios Carmona (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente)

(18-03-2013)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.