

Fuente del PINO

San Roque, Cádiz



Fuente del Pino (V. Meneses Sores, junio 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PINO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pinar del Rey**

Municipio: **San Roque**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **284876.03** Y: **4015087.16** Huso: **30** Altitud: **57 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadarranque-Palmones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Guadarranque-Palmones (060.049)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Pinar del Rey**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Situada en un tramo alternativo del llamado Itinerario del Tajo del Pajarraco, dentro del Pinar del Rey, se encuentra esta pequeña fuente llamada Fuente del Pino. Cercana a la misma se encuentra el Arroyo de La Alhaja y las dos lomas que componen el Tajo del Pajarraco que pertenecen a la Sierra del Aljibe. A pesar de estar en el muy visitado Pinar del Rey es una fuente poco conocida por varios motivos: suele estar seca y cuando mana agua esta no lo hace de forma caudalosa, está bastante apartada del área recreativa del Pinar y en un trayecto paralelo menos accesible que el trayecto habitual de la ruta, además en la entrada del Pinar del Rey está la muy conocida Fuente de la Alhaja (véase) que a pesar de no tener el agua potable es muy frecuentada por el público que se la suele llevar en garrafas para consumo propio o de animales. Aunque se conservaba bien, hace unos años se restauró y hoy aparece con un aspecto casi nuevo.

5 Instalaciones asociadas

Alcubilla de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

He oído a algunos lugareños llamarla también Fuente del Rayo, pero esto no lo tengo confirmado.

La restauración creo que corrió a cargo de alumnos del Aula Taller Pinar del Rey.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

V. Meneses Sores

(19-03-2013)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.