

Fuentes de la ERMITA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN

Torredonjimeno, Jaén



Fuente de la Ermita de San Cosme y San Damian (J. A. Palomino, matzo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuentes de la ERMITA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Torredonjimeno**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **415578.61** Y: **4180794.20** Huso: **30** Altitud: **590 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Este conjunto de dos fuentes se encuentra en la Ermita de San Cosme y San Damián, los patronos de Torredonjimeno, en la parte izquierda de la salida hacia Martos, junto a la piscina municipal. La fuente principal que se encuentra junto a la portada de la ermita está fechada en 1861 y consta de dos caños que parece se han conservado desde su origen.

En la tapia de cerramiento de la ermita hay otra fuente que se alimenta de la primera y daría servicio a los viajeros y ganado que entrasen en la ciudad, mientras que la fuente del interior es más lujosa quizás para romerías y celebraciones de los patronos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **La ermita se encuentra en muy buen estado y junto a la fuente hay algunos bancos de piedra y jardines.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(27-03-2013)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.