

Fuente del SOTO

Santiago-Pontones, Jaén



Fuente del Soto (L. Cano Cavanillas, marzo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del SOTO**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Camino de Cotorríos a la Loma**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cotorríos**

Municipio: **Santiago-Pontones**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **512220.25** Y: **4209688.06** Huso: **30** Altitud: **669 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **El Tranco**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada-Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Puntal de la Cueva**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza a la izquierda del camino que va de Cotorríos a la Loma de Mariángela. Aproximadamente a unos 2 km de Cotorríos y frente al Hotel Mirasierra que queda en la otra orilla del río Guadalquivir.

Se trata de un manantial producido a favor del contacto de los materiales calizos jurásicos con las arcillas del triás que forman el fondo del valle.

El agua mana en varios puntos, pero en el más caudaloso, situado tras una piedra, tiene colocada una teja a modo de caño.

Por el camino (de Cotorríos a la Loma de Mariángela), pasa una variante del GR-247 Bosques del Sur. (etapa: Cotorríos- Refugio Fuente de la Zarza).

D. Oya añade que a través de esta fuente se da agua también mediante una pequeña conducción a otra fuente de nueva creación de mampostería que servía de abastecimiento a la ya desaparecida zona de acampada del Soto.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(02-04-2013)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.