

Fuente de la HUERTA DE SANTA MARÍA

Lora del Río, Sevilla



El agua que rezuma procedente del escarpe de la terraza, tanto de la fuente de Santa María como de la fuente de la Huerta de Santa María, genera una zona encharcada (J. M. Fernández-Palacios, marzo 20)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HUERTA DE SANTA MARÍA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Lora del Río**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **274523.57** Y: **4169916.99** Huso: **30** Altitud: **40 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Retortillo al Huesna**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Gerena-Posadas (05.49)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Terrazas margen derecha del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada junto al puente que cruza la vía del tren AVE en el frente de transición entre dos niveles de Terraza. Muy cerca de la fuente de Santa María (ver) que forma parte del mismo sistema de descarga.

El agua mana del talud para alimentar una alberca de almacenamiento que, en el pasado regaba la huerta. La alberca aún utilizada para abreviar las cabras tiene una población de pequeños peces (¿Gambusias?).

En la actualidad, tras la expropiación de los terrenos para la construcción del ferrocarril del AVE a finales de la década de 1980, todo está abandonado y sucio. El agua se derrama sin control de la alberca dando lugar a una pequeña zona encharcada.

Toda esta información se la debemos a Francisco Garrido Sánchez, vecino colindante y anterior propietario de la huerta.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Cano Jiménez y J. M. Fernández-Palacios Carmona (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente)

(02-04-2013)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.