

Pilar de SIERRA HERRERA

Encinasola, Huelva



Pilar de Sierra Herrera (D. Bermejo Pérez, mayo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de SIERRA HERRERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Contienda**

Municipio: **Encinasola**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **680219.37** Y: **4219533.51** Huso: **29** Altitud: **385 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Herrera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada en la carretera Aroche-Barrancos (Encinasola) una vez atravesados los Picos de Aroche en la ladera norte de la sierra de La Contienda, en un espacio forestal dominado por jarales con encinas dispersas. Está asociada a un enclave ganadero con un pequeño caserío, en la actualidad abandonado, con una antigua huerta que antaño se regaba con este manantial.

Las aguas son conducidas desde el manantial cercano, desarrollado sobre materiales pizarrosos del Paleozoico, y vierten a un pilar corrido de ladrillo con dos caños en su frontal.

Aguas abajo se continua con un abrevadero menor para ovejas y cabras.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Asociada a la fuente existe una casa de explotación ganadera, hoy abandonada, cercada con un muro perimetral

de piedra y barro que aún subsiste. Aún quedan restos del huerto con ejemplares de higueras de gran porte y algunos frutales.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Bermejo Pérez

(07-05-2013)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.