

Fuente de las QUEBRADAS

Santiago-Pontones, Jaén



Fuente de las Quebradas (L. Cano Cavanillas, mayo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las QUEBRADAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Quebradas**

Municipio: **Santiago-Pontones**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **536557.07** Y: **4216347.07** Huso: **30** Altitud: **1342 m**

Nombre de la cuenca: **Segura**

Nombre de la subcuenca: **Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Almorchón (Sierra de Segura)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza en la aldea de las Quebradas, en el extremo oeste de la aldea junto a la calle que sale de las casas y bajo la carretera que circunvala la aldea por arriba.

Se trata de una fuente de obra, con el caño casi a ras del suelo y dotada de unas pilas lavadero muy bajas. Después de las pilas lavadero el agua llega a una alberca que distribuye el agua a terrenos de labor cercanos.

5 Instalaciones asociadas

Lavadero

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Las aldeas de la Vega del Zumeta, se asientan sobre estratos arenosos y margosos del terciario y cuaternario,

pero los calares de la Sierra del Almorchón y del Pie de Oveja son básicamente de margocalizas cretácicas favoreciendo un acuífero confinado que presenta surgencias a lo largo de la línea de contacto con los materiales de la vega, precisamente donde se asientan las aldeas que prácticamente todas presentan fuentes importantes a cotas similares.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja


14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(10-05-2013)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.