

Fuente EL JARAL

Coripe, Sevilla



La principal zona de surgencia se centra en este pozo de brocal rebajado (P. Sánchez, abril 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL JARAL**

Otros nombres conocidos: **Pocillo Jara**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Monte Público El Jerre. Las Asomadillas**

Municipio: **Coripe**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **283446.062** Y: **4091763.033** Huso: **30** Altitud: **385 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte al arroyo de las Hermanillas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Manantial o resume con aspecto de pequeño pozo de poca profundidad de brocal recortado por el que debe aliviar el excedente de agua, que no obstante surge por otros puntos cercanos de la ladera. Se encuentra en la cuneta de una pista forestal que va de las cercanías del cortijo El Castaño al puerto del Acebuche (Sierra Vaquera). Al lugar se puede llegar en coche por la local A-8126 (Algodonales-Coripe).

En sus cercanías nace el arroyo de las Hermanillas, al que vierte parte de su caudal. Al bajar la capa freática podría actuar como pozo del cercano Rancho de las Majadillas (en ruinas).

Ha sido restaurado en 2014, como se puede apreciar en las últimas fotos.

5 Instalaciones asociadas

Pozo con brocal recortado de argamasa y rocas de la zona

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En la zona principal de la surgencia se ha construido un pozo de brocal recortado y poca profundidad que trata

de centrar en él las aguas que aparecen en diversos puntos de la ladera. este brocal se forma con rocas de la zona y argamasa.

Otra información

Por la zona se accede, a través de una pista forestal a sierra Vaquera, río Guadalete y Junta de los Ríos de la Toleta (Guadalete-Guadalporcún). Mas información en:

<http://senderismotercertempo.blogspot.com.es/2013/05/el-castano-vega-de-las-hermanillas.html>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(12-05-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.