

# Manantial de la MINA

Carmona, Sevilla



*Vista general de la surgencia y el regajo que forma hasta su desembocadura en el arroyo del Bodegón de las Cañas al fondo (D. Cabello Moreno, abril 2013)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la MINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pago de la Mina**

Municipio: **Carmona**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **246525.050** Y: **4157325.050** Huso: **30** Altitud: **22 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Corbones al Guadaira**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Bodegón de las Cañas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sevilla-Carmona (05.47)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Aluvial del Guadalquivir**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

El manantial se localiza en torno al PK 13,7 de la carretera A-8005 (antigua Cañada Real Sevilla-Córdoba), sobre una terraza aluvial del Guadalquivir, y presenta dos surgencias. La principal, en la margen izquierda de la carretera en sentido Sevilla, forma un regajo de unos 120 m. de longitud entre los campos de cultivos y el arcén de la vía para ir a desaguar en la margen derecha del arroyo del Bodegón de las Cañas, muy cerca del Manantial del Bodegón. La segunda surgencia, más modesta, aparece en el arcén contrario unos 20 m. más adelante (sentido Córdoba) y su caudal es rápidamente dirigido a una conducción subterránea de hormigón no identificada.

### 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

### 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Aceptable

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

### 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 12 Valoración general


Baja

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

OCHO MINUTOS EDUCACIÓN AMBIENTAL

(22-05-2013)

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.