

Manantial del HIGUERÓN

Villamartin, Cádiz



Manantial del Higuero (P. Sánchez Gil, mayo 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del HIGUERÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Higueros**

Municipio: **Villamartin**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **266545.240** Y: **4081447.650** Huso: **30** Altitud: **137 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Higuero**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Llanos de Villamartín (050.059)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Acuífero de los Llanos de Villamartín**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra situada a unos 2 km del casco urbano de Villamartín. Para llegar a él debemos tomar la carretera A-373 dirección Ubrique y a la altura de la Cooperativa del Campo torcer a la izquierda por una carretera local que coincide con la cañada del Higuero. En uno de los accesos a una de las fincas y tapada por la vegetación se encuentra la alcubilla que lo protege con una estrecha puerta por la que puede verter el agua excedente a través de una zanja hasta el arroyo del Higuero.

5 Instalaciones asociadas

Alcubilla de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

En toda la zona el agua es abundante en el subsuelo relacionado con el acuífero de los Llanos de Villamartín o Llanos de la Mata. Por sus cercanías pasan las antiguas galerías de captación y conducción de agua potable para Villamartín desde los Higueros, permaneciendo aún las casillas de los registros.

Cerca se encuentran los pozos de Las Colmenillas que han abastecido al pueblo en los últimos años.

Descripción arquitectónica

Vista desde el exterior solo se aprecia un frontal blanqueado con un hueco de algo más de un metro cuadrado sin puerta y un agarradero de hierro. Interiormente, el techo está abovedado donde suele anidar una pareja de golondrinas dáuricas (*Hirundo daurica*) mostrando actualmente un bonito nido alargado de barro de diversos colores.

Antecedentes históricos

Hay muchas referencias de uso intensivo de este popular manantial como fuente rural para la población de los ranchos y cortijos cercanos, tanto para uso humano como animal; en algún momento debió completarse con un pilón. Incluso desde Villamartín se acercaban los aguadores a cargar sus cántaros. El manantial toma mayor protagonismo en 1949 cuando aparece en Villamartín una gran epidemia de fiebre tifoidea, debido a la contaminación de la principal fuente de abastecimiento, Fuentevieja.

Situado en línea recta a poco más de 1,5 km, se convierte El Higuérón en la mejor alternativa, construyéndose a toda prisa unas galerías de captación que alimentaban abundantemente al manantial donde iban los aguadores y particulares; así hasta que se inicia la acometida del abastecimiento de agua y red de distribución, basada en principio en esas galerías, culminando con su inauguración el 26 de julio de 1950.

Aspectos culturales y etnográficos

Es lógico pensar en esta zona como un descansadero y abrevadero de la cañada del Higuérón.

Otra información

La comunicación entre el pueblo y la fuente se realizaba por un camino conocido como la vereda del Metro.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil
(03-06-2013)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.