

# Fuente del CHORRITO

Jimena de la Frontera, Cádiz



*Fuente del Chorrillo (S. Rodríguez, junio 2013)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CHORRITO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Corchado**

Municipio: **Jimena de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **284746.500** Y: **4040001.780** Huso: **30** Altitud: **50 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Guadiaro-Genal-Hozgarganta (060.047)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Los Alcornocales, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Esta fuente pública se encuentra en el paraje conocido como El Corchado muy cerca de la pedanía de San Pablo de Buceite. Entre los P.K. 12 y 13 de la carretera A-405 (Gaucín - San Roque) sale un camino asfaltado que nos conduce a la estación hidroeléctrica de El Corchado, abastecida de caudal del río Guadiaro. Tomaremos este camino y a unos 600 m. hay un desvío a nuestra izquierda, el cual tenemos que tomar. A otros 200 m. ya nos encontraremos con un gran ejemplar de alcornoque cerca de una línea eléctrica, donde finaliza el tramo de camino y donde podemos dar la vuelta con el coche. En total desde la citada carretera hasta la fuente hay 1 Km. aproximadamente.

Esta surgencia de agua, la cual conozco desde mi infancia, se encuentra en un lamentable estado de abandono y de conservación por parte de la administración con competencia sobre ella, ¿local?, o también, ¿por que no decirlo?, por parte de todos los vecinos que tienen casas en la Cañada Real de Gaucín o del Colmenar, que si hoy en día no se abastecen de agua de ella, forma parte de su historia y de su patrimonio, ya que la fuente se encuentra sepultada en zarzas, cegada de tierra y con dificultad para beber hasta para los animales, ya que en tiempos pasados se podía llenar fácilmente garrafas de agua para abastecer a las viviendas cercanas y cubrir las necesidades básicas. Esta fuente, aunque no se contemple en las fotos, tiene un pequeño frontal con un tubo metálico para poder abastecerse y llenar de agua los utensilios para su posterior transporte hasta las casas.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: ---

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

## 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**


## 12 Valoración general


Media

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente)  
(04-06-2013)

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.