

Mina de LOS CHARCONES

Cortes de la Frontera, Málaga



Mina de Los Charcones (S, Rodríguez, junio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de LOS CHARCONES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Estación de Gaucín o Barriada de El Colmenar**

Municipio: **Cortes de la Frontera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **286309.202** Y: **4047185.755** Huso: **30** Altitud: **350 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Localmente calcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta mina de agua la podemos ver perfectamente, ya que se encuentra a pie de la pista forestal asfaltada que desde esta pedanía nos conduce a Cortes de la Frontera. Se encuentra aproximadamente a 1 Km. del casco urbano de la pedanía tomando esta carretera. A unos 200 m. a nuestra izquierda una vez que hemos pasado la casa forestal ya podemos ver la caseta que protege la entrada a la mina. La puerta de entrada a la mina se encontraba cerrada en el momento de su visita. Justo al lado del casetón hay otra pequeña caseta que hace las funciones de registro del agua. Este agua es ferruginosa y abastece al pilar denominado en este inventario como "Pilar del Patio de las Corchas" que se encuentra en el casco urbano de esta pedanía justo al lado del polideportivo. Antes de suministrar a este patio, abastece a un pequeño pilar y una pequeña alberca que se encuentra en la casa forestal y que se encuentra más abajo. Antes, cuando el cementerio municipal no tenía agua potable, las mujeres cogían agua en este pequeño pilar para la limpieza de los nichos.

La mina tiene una longitud de unos 15-20 m. realizada con ladrillos y el agua sobrante se pierde por la cuneta de la citada carretera. La tubería de esta mina hasta el casco urbano es de hierro y presenta numerosas averías de difícil y costosa reparación, por lo que sería necesario una nueva acometida.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente)

(13-06-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.