

Fuente del PINO

Somontín, Almería



Fuente del Pino (A. Martínez, junio 2013- C. D. Nueva Aventura de Oria)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PINO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijada Fuente del Pino**

Municipio: **Somontín**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **554104.941** Y: **4143005.422** Huso: **30** Altitud: **1085 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Las Estancias (060.002)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Las Estancias**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se trata de una mina que abastece a una balsa de regadío, y se da la circunstancia de que la balsa se encuentra justo en los límites municipales de Somontín y de Purchena, la cortijada cercana conocida como de la Fuente del Pino, está dentro del término municipal de Purchena, pero la boca de la mina está más metida en Somontín, por eso se cataloga la fuente como perteneciente a este municipio.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **En esta zona existía una alamenda a la que acudían vecinos de Somontín para celebrar las típicas meriendas, pero que hoy en día esta tradición se ha derivado a otros lugares y las instalaciones que existían se han abandonado y estan en desuso.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

Club Deportivo Nueva Aventura de Oria

(24-06-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.