

FUENTE PALOMILLAS

Alcaudete, Jaén



Fuente Palomillas (J. A. Palomino, junio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE PALOMILLAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Vado Palomas**

Municipio: **Alcaudete**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **408025.022** Y: **4155500.866** Huso: **30** Altitud: **540 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río San Juan**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de San Pedro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la carretera que lleva desde Alcaudete a la aldea de Sabariego se encuentra junto al puente sobre el río San Juan un área recreativa que cuenta con una fuente-abrevadero. Actualmente se han sustituido los caños por grifos y las piletas están secas. Aunque se puede observar pocos metros más arriba que mana agua de un desmonte para chalet.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Se trata de un área recreativa acondicionada con mesas y barbacoas, además hay puntos de agua potable.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de una amplia fuente, con cinco paños en mampostería con sus caños y piletas que actualmente no tienen agua.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(23-06-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.