

## Rezume de CARCHÍ

Vélez-Málaga, Málaga



*Rezume de Carchí, acceso a uno de los caños (J. A. Miranda, julio 2013)*

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Rezume de CARCHÍ**

Otros nombres conocidos: **Rezume de Castillo de Lagos**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Lagos**

Municipio: **Vélez-Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **409617.156** Y: **4066772.246** Huso: **30** Altitud: **15 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

### 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**  
**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

### 3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

### 4 Descripción

Se trata de un rezume localizado en la carretera que va por la costa desde Torrox a Algarrobo, justo pasada la rotonda que hay antes del desvío para la urbanización Castillo de Lagos. Se identifica por un cartel donde se indica "AGUA NO POTABLE".

El agua brota por varios metros cuadrados de pared, pero está captado en dos puntos con dos tubo de hierro a modo de caños. A pesar del poco espacio existente entre el talud rocoso por el que rezuma el agua y el asfalto de la cazada la vegetación es abundante y variada (eneas, culantrillos, juncos...).

Es un lugar en el que es habitual ver gente llenar botellas para aprovisionarse de agua dulce en los días de playa, pero es bastante peligroso ya que a penas hay espacio para caminar por el arcén.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

### 11 Otra información

Desconocemos el nombre de esta fuente, por ello le hemos indicado el nombre de la urbanización próxima a la espera de que algún conocedor de la zona indique el nombre auténtico.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración general

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**E. Rivas y J. C. Miranda**

**(15-07-2013)**

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.