

Manantial de la CABEZA DE SANTA MARÍA

Arcos de la Frontera, Cádiz



Manantial de la Cabeza de Santa María (P. Sánchez Gil, octubre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la CABEZA DE SANTA MARÍA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cabeza de Santa María**

Municipio: **Arcos de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **273708.688** Y: **4064454.195** Huso: **30** Altitud: **250 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte al embalse de los Hurones**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de los Alcornocales, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de la Cabeza de Santa María**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pequeña poza en la ladera del cerro Cabeza de Santa María (443 m) rodeada de un cinturón de rocas de la zona como protección.

En épocas de lluvias rezuma por varios puntos y vierte por encima del cordón rocoso, formando una reguera que baja en dirección al cercano embalse de los Hurones, del que dista poco más de 100 m cuando está a plena capacidad. A medida que falta el aporte acuoso va transformándose en un pozo poco profundo. Podría ser utilizado por el ganado cuando está a plena capacidad y como pozo de reserva por los ganaderos para uso humano. En sus cercanías se encuentra la antigua gravera de donde se extrajeron áridos para la presa de los Hurones.

Surgencia complicada de localizar cuando falta el reguero que cruza el camino.

En ella observamos renacuajos de ranas y tritones.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Para llegar hasta ella y ampliar información del entorno aconsejamos visitar el blog del grupo de senderismo El Tercer Tiempo:

<http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2010/10/arroyo-atrera-mirador-cabeza-de-sta.html>

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(16-07-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.