

# Nacimiento del CANALIZO

Algodonales, Cádiz



*Nacimiento del Canalizo (P. Sánchez Gil, julio 2013)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento del CANALIZO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Sierra de Líjar**

Municipio: **Algodonales**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **288306.442** Y: **4088736.971** Huso: **30** Altitud: **740 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Grazalema (050.060)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Líjar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Manantial difícil de detectar situado en la ladera NE de la sierra de Líjar, dentro de la gran cárcava que ha formado el arroyo del Nacimiento, concretamente en su margen derecho, a unos 300 m del cauce. Para llegar a él debemos partir del área recreativa de Los Nacimientos (Olvera). Una vez allí iniciar la ruta que asciende a lo alto del denominado Mogote.

Primero encontraremos las bañeras-abrevadero receptoras del agua (a la izquierda) y como a 1,2 km más arriba el nacimiento (a la derecha). Desde las bañeras hasta el manantial veremos una goma que cruza nuestros caminos marcándonos finalmente el lugar al borde de un gran acantilado rocoso. En sus proximidades (más arriba siguiendo el sendero) encontramos el mirador de las Víboras y aún por encima la fuente de las Víboras.

## 5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

## 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del agua

Rural y ganadero

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

## 9 Estado de conservación

Deficiente

## 10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

## 11 Otra información

### Descripción hidrogeológica

El agua brota en la base del acantilado, entre profusa vegetación de zarzas y otros arbustos, señalando el lugar una higuera. Allí mismo se une a un torrente buscando el arroyo del Nacimiento. La tubería hace un largo recorrido hasta las dos bañeras, presentando una de ellas un aliviadero del que sale otra goma que baja con el excedente hasta la misma base de la sierra.

### Otra información

-Toda la instalación presenta un gran deterioro que indica un nulo aprovechamiento actual, por otra parte muy necesario para la abundante cabaña de cabra montesa de esta sierra.

-Para más información visitar estos blogs:

- |                                                                                                                                                                                                 |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Senderismo                                                                                                                                                                                      | Tercer | Tiempo: |
| <a href="http://senderismotercertempo.blogspot.com.es/2010/04/canalizo-de-la-sierra-de-lijar.html">http://senderismotercertempo.blogspot.com.es/2010/04/canalizo-de-la-sierra-de-lijar.html</a> |        |         |
- El Blog de Manuel: [http://www.rutasyfotos.com/2011/12/circular-sierra-de-lijar\\_22.html](http://www.rutasyfotos.com/2011/12/circular-sierra-de-lijar_22.html)

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 13 Valoración general

Baja

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil  
(23-07-2013)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.