

Fuente de DESPEÑAPERROS

Santa Elena, Jaén



Fuente en Despeñaperros, km. 254 (J. A. Palomino León, agosto 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de DESPEÑAPERROS**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Chorrillo del Obispo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Despeñaperros**

Municipio: **Santa Elena**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **454178.657** Y: **4245086.089** Huso: **30** Altitud: **665 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Despeñaperros y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma del Chorrillo del Obispo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se encuentra en un tramo abandonado de la antigua nacional IV a su paso por Despeñaperros, en el pK 254 de la A-4 en dirección Madrid, a muy corta distancia de la Fuente del Rincón de Despeñaperros (ver ficha). El paraje fue una antigua zona recreativa propiedad de Obras Públicas.

Hasta la apertura del nuevo vial era muy común la parada en ella de viajeros y vendedores de productos típicos de la zona, pero actualmente se encuentra en estado de abandono, con basura por doquier. Existen algunas pintadas en las que se exalta la calidad de estas aguas y su lamentable situación (detalles en las imágenes adjuntas).

Tan solo cuenta con una pequeña infraestructura encalada que permitía la toma de estas aguas y el propio ensanche en la carretera que permitía el estacionamiento.

Según añade F. Hidalgo Salido en vista realizada en mayo 2020, su estado es lamentable, y actualmente está seca. La última vez que se vio con agua fue hace dos años. Hemos movido la hojarasca que cubre un pequeño estanque semicircular donde caía el agua y la hemos encontrado húmeda. El agua no es potable. Su deterioro y mal estado es consecuencia del abandono, ya que la carretera ha sido desdoblada y tiene otro trazado. Tiempo atrás tuvo que ser un vergel.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Junto a la fuente existían unos merenderos que están abandonados hoy día y hay una gran cantidad de basura.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Su estructura es muy parecida a la cercana fuente Rincón de Despeñaperros, con una gran taza excavada en el terreno que ha servido para que se rellene de deshechos.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)
(02-09-2013)

15 Mapas de localización



Fuente del Chorrillo del Obispo (F. Hidalgo Salido, mayo 2020)



Fuente del Chorrillo del Obispo (F. Hidalgo Salido, mayo 2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.