

Fuente de los OLIVOS DEL RUBIO

Villaviciosa de Córdoba, Córdoba



Fuente de los Olivos del Rubio (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los OLIVOS DEL RUBIO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villaviciosa de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **319226.253** Y: **4215949.863** Huso: **30** Altitud: **810 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano-sedimentario**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La podemos encontrar en el camino del castillo de Névalo, junto al Barranco de Quero.

5 Instalaciones asociadas

Alcuba de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de una alcuba o depósito superficial cubierto mediante una caseta de ladrillo abovedada y encalada por el exterior, de 1,40 por 1,20 y 1.25 m. de altura, a la que se accede por medio de una compuerta metálica situada en su cara sur. El interior es de planta circular y en uno de sus laterales (oeste) cuelga un recipiente para recogida del agua.

Se encuentra en buen estado de conservación, aunque el material (ladrillo moderno) con que está construida la caseta es de escasa calidad; el interior del pozo presenta revestimiento del mismo ladrillo.

Antecedentes históricos

Tradicionalmente ha sido utilizada para el abastecimiento de agua a la población.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)

(12-09-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.