

Manantial de VALDESAÚCO

Villaviciosa de Córdoba, Córdoba



Manantial de Valdesaúco (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de VALDESAÚCO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villaviciosa de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **327098.665** Y: **4215149.482** Huso: **30** Altitud: **630 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo vulcano-sedimentario**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a unos 4 km. al este de la población; se accede a ella desde la margen septentrional de la carretera de Córdoba (por Los Arenales) a la altura del km. 39.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Riego de cultivos y usos agrícolas

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fertilizantes....))

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de un manantial cuya única estructura construida está formada por los muretes de piedra seca que lo recogen, dando lugar a un pocete de planta rectangular de 1,20 por 0,80 m. y una profundidad de un metro.

Al carecer de estructura construida no cabe hablar de estado de conservación; la mejor medida de protección que se le puede dar es el uso agrícola con que cuenta, pues éste garantiza su preservación

Antecedentes históricos

Tradicionalmente ha sido utilizada para el riego de cultivos y usos agrícolas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(12-09-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.