Fuente de los NOGUEROS

Villanueva del Rey, Córdoba



Fuente de Los Nogueros (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los NOGUEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Nogueros, según Catastro Las Nogueras**

Municipio: **Villanueva del Rey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **311527.105** Y: **4229155.283** Huso: **30** Altitud: **591 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Saliendo del pueblo en dirección Fuenteovejuna (Ctra. CO-7403), a unos 400 m desde la Cooperativa Olivarera, sale un camino a la izquierda que nos llevaría bordeando al Cerro de Las Higueras. Apenas 30 m camino adentro, veremos la fuente a la derecha, a la sombra de una higuera y junto a un barranquillo del cauce seco de un arroyo.

En la reciente visita realizada por A. Ventas en Agosto de 2019 se observa la fuente totalmente perdida, enterrada en maleza y zarzas y totalmente cubierta por la higuera. Apenas es distinguible, y no con facilidad, el murete del pretil que todavía es detectable, no así el pilar que ha quedado tapado (ver fotos). También se aprecia una gruesa goma de riego, pero simplemente es una goma de la huerta de arriba que, saliendo de la pequeña alberca existente, pasa por el pilar y termina un par de metros más adelante junto al lateral de la fuente (posiblemente con intención de empalmar y regar el huerto de la huerta del otro lado del camino).

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

En la actualidad está abandonado y seco; antes fue usado para el abastecimiento de la población y el abrevaje del ganado.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono ...

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Consta de un pilar de planta rectangular, de mampostería enlucida de mortero, cuyas medidas alcanzan los 5,80 por 1,20 m. En su lado oeste hay un frontón de perfil triangular que mide 1,50 m de altura de mampostería y en el ángulo noreste quedan restos de un antiguo desagüe por el que sus aguas se incorporaban al arroyo de los Nogueros antes citado.

Al estar abandonado y sin agua desde hace años, se encuentra muy deteriorado; presenta múltiples fracturas, sobre todo en la zona del pretil, y pérdida de enlucido. Además, está muy cubierto de vegetación y colmatado por aportes sedimentarios, tanto al exterior como al interior del pilar, de forma que éste apenas se eleva 30 cm. del terreno. Para recuperar este pilar habría primero que recuperar el agua que ahora se dirige, canalizada, hacia el de Los Nogueros y después restaurar su estructura.

Otra información

Adolfo Ventas quiere agradecer la colaboración a la Policía Local de Villanueva del Rey, y especialmente, a la Cooperativa Olivarera Santiago Apóstol por facilitar la localización de la fuente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba) y A. Ventas

(05-11-2011)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.